

ID kritického bodu:

10902018

Obec: **Žiňany**

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 10.05.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Petr Jiřinec, Vanda
Tomšovičová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Zanášení nádrže jemnými sedimenty z polí – nádrž neplní svůj účel; výhledově nutná revitalizace nádrže.




Situace zanášené nádrže

ID kritického bodu:

10902018

Obec: **Žižany**

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10902018

Obec:

Žiňany

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	19,14	4,3			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	29,65	6,5			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-