

ID kritického bodu:

**10900779**

Obec:

**Kunice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 06.04.2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Bernstein Šíma,  
Vašíček

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Plocha povodí kritického bodu je poměrně malá, ale díky tvaru povodí (delka údolnice je poměrně malá) je rychlost odtokové odezvy velká. Trasa koryta pod kritickým bodem je napřímená a dlouhý úsek je zatrubněn čímž je kapacita výrazně zmenšena.


ID kritického bodu:

**10900779**

Obec:

**Kunice**


## Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

**10900779**

Obec:

**Kunice****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržený objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	11,08	3,0			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	16,88	4,3			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-