

ID kritického bodu:

10903872

Obec:

Talmberk

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 05.04.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Michal Korytář
Tomáš Horáček

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožení přívalovými povodněmi v centru obce - budovy a pozemky v bezprostřední blízkosti toku ze svažitého povodí Talmberského potoka. Využití území v povodí - 56% les, 42% orná půda.


ID kritického bodu:

10903872

Obec:

Talmberk

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10903872

Obec:

Talmberk

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	88,58	6,4			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	151,96	11,1			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-