

ID kritického bodu:

10901736

Obec:

Petroupim

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření


Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 10.05.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Petr Jiřinec, Vanda
Tomšovičová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Přívalové deště a splachy z polí. Ohrožena 10 až 12 objektů – především nedostatečně funkční nádrží na návsí během povodní a málo kapacitními mostky a propustky (ucpávání).



*Situace problematických míst v Petroupimi –
vyznačena čtverci*


ID kritického bodu:

10901736

Obec:

Petroupim


Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

10901736

Obec:

Petroupim**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	59,47	7,1			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	101,02	12,2			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-