

Popis kritického bodu**Forma:** místní šetření**Ohroženost KB:** ohrožený**Datum šetření:** 06.04.2017**Účastník šetření -
zástupce obce:** Bernstein
Zajíčková**Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:**

Kritický bod leží uprostřed obce Struhařov. Struhařovský potok v povodí kritického bodu prochází Hliněným rybníkem a pramení v rybníce nad Hliněným rybníkem. Většinu povodí kritického bodu tvoří intravilán obce. V horní - severní - části je les. V západní části povodí vzniká nová výstavba domů pro bydlení. Kapacita systému pro odvádění srážkových vod není dostatečná. Těsně pod kritickým bodem prochází koryto přímo zahradami rodinných domů a jeho kapacita je zcela nedostačující. Místy je koryto zatrubněno. Situaci zhoršuje dlouhý propustek pod Mnichovickou silnicí vedoucí až do rybníku Návesník.



*Nekapacitní koryto prochází jednotlivými
zahradami a staveními*


ID kritického bodu:

KB_MN08

Obec:

Struhařov

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


KB_MN08

Obec:

Struhařov

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržovaný objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	13,38	3,2			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	20,17	4,8			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-