

ID kritického bodu:

10901973

Obec:

Neveklov

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 2017-03-24

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Jan Vele, starosta, Hašek (odbor ŽP), Čech (PVL)

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Potok Roháč protéká osadou Neštětice. Na přítoku do intravilánu dochází ke změně z lichoběžníkovitého zemního koryta na nekapacitní betonové koryto tvaru "U". Primárně je nutno volit opatření v povodí.



Změna tvaru koryta.



Údolí nad KB.


ID kritického bodu:

10901973

Obec:

Neveklov

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10901973

Obec:

Neveklov**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB TLOSKOVSKY_0001

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
KB_10901973 (Junction-2)	P20 stav	18.0	2.4			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	30.3	4.2			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-