

ID kritického bodu:

10901957

Obec:

Týnec nad Sázavou

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 2017-03-24

Účastník šetření - zástupce obce: Jan Vele, Správce obecních lesů Benešovsko, zastupitel, Čech (PVL), Doležalová (LČR)

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

V MČ Krusičany, dochází k přelévání Krušičanského potoka přes komunikace v místech nekapacitních propustků a dochází i k ohrožení obytné zástavby. V povodí kritického bodu se nachází několik rybníků bez výrazného retenčního potenciálu. Jen Malenský rybník nalezající se v extravilánu je potenciálně využitelný pro zvýšení retence vody v povodí.



Nekapacitní propustek



Malenský rybník

ID kritického bodu:

10901957

Obec:

Týnec nad Sázavou

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10901957

Obec:

Týnec nad Sázavou**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10901957

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Krusičany (Junction-1)	P20 stav	19.5	2.0			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	29.5	3.1			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-