

ID kritického bodu:

10904595

Obec:

Chrástany

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 2017-03-22

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Jan Vele, starosta, Datel (projektant)

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ve východní části osady Soběšovice dochází k ohrožení přívalovou povodní. Nekapacitní propustek způsobuje vzduťi levostranného přítoku Tloskovského potoka. Rybník nad KB je dlouhodobě vypuštěn a dokáže částečně transformovat povodňovou vlnu. Níže po toku Tlovskovského potoka je plánováno obnovení rybníka Bejkovec.



Nekapacitní propustek - KB.




Vypuštěný rybník nad KB..

ID kritického bodu: **10904595**

Obec: **Chrástany**

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10904595

Obec:

Chrástany**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav**

Časový průběh v uzávěrovém profilu KB 10904595

**Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m3)	Kulminační průtok (m3/s)	Zadržený objem (tis. m3)	Max. objem (tis. m3)	Změna kulminace	
						(m3/s)	(%)
KB / obce							
Soběšovice (Junction-1)	P20 stav	18.3	1.4			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	33.7	2.8			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-