

ID kritického bodu:

10900121

Obec:

Poříčí nad Sázavou

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření**Ohroženost KB:** Ohrožený**Datum šetření:** 5.4.2017**Účastník šetření -
zástupce obce:** Filip Urban

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Kritický bod se nachází na jižním okraji chatové osady Vrabčí Brod. Úsek toku pod kritickým bodem prochází přímo přes soukromé zahrady. Při větších průtocích může docházet k vyběžení vody z koryta a ohrožení chat, které se nacházejí v údolí podél vodního toku. Dle starosty obce Poříčí nad Sázavou byla situace zatím vyřešena pomocí hasičského sboru a byl zajištěn bezpečný průběh povodňových událostí.



Lokalita kritického bodu jižní okraj chatové osady.



Pod kritickým bodem vede tok přes soukromé zahrady.

ID kritického bodu:

10900121

Obec:

Poříčí nad Sázavou


Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

10900121

Obec:

Poříčí nad Sázavou**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

| | | Plocha povodí (km ²) | Objem PV (tis. m ³) | Kulminační průtok (m ³ /s) | Zadržený objem (tis. m ³) | Max. objem (tis. m ³) | Změna kulminace | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|
| | | | | | | | (m ³ /s) | (%) |
| KB / obce | | | | | | | | |
| KB 10900121 (Junction-2) | P20 stav | 3.81 | 90.5 | 6.9 | | | 0.0 | 0% |
| | P20 návrh | - | - | - | | | | |
| | P100 stav | 3.81 | 144.7 | 11.2 | | | 0.0 | 0% |
| | P100 návrh | - | - | - | | | | |