

Ohrožená místa – Úžický potok

Ohrožené místo: UZICKY 01 - Talmberk

Ohrožení nemovitostí říčními povodněmi v pravé inundaci. Zasažená nemovitost se nachází mezi tokem a komunikací, která až k této lokalitě tvoří protipovodňovou ochranu. Protipovodňová ochrana levého břehu v podobě kamenného opevnění končí na tomto místě. Dle hydrotechnického posouzení stávajícího stavu dochází k rozlivu téměř až k patě komunikace. Úroveň hladiny stoleté povodně (Q_{100}) v místě nejširšího rozlivu vychází 343.91 m n.m.



Obrázek 5-1: Foto ohroženého místa – nemovitost na pravém břehu toku

Ohrožené místo: UZICKY 02 - Talmberk

Ohrožení říčními povodněmi v důsledku zpětného vzduť nad nekapacitním propustkem pod hlavní komunikací. Dle hydrotechnického posouzení stávajícího stavu dojde k zahlcení mostku a přelití přes komunikaci při Q_{100} a Q_{20} . Při Q_5 je hladina na kótě 338.45 m n.m., což je 0.35 m pod dolní mostovkou.



Obrázek 5-2: Foto ohroženého místa – kamenný mostek pod silnicí