

ID kritického bodu:

**10903861**

Obec:

**Bedrč**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 10.05.2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Petr Jiřinec, Vanda  
Tomšovičová

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožení zvýšeným povrchovým odtokem z okolních polí – pěstuje se převážně řepka – v kombinaci s přívalovým přítokem, který postupuje úzkým údolím toku Řehta


ID kritického bodu:

**10903861**

Obec:

**Bedrč**


## Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

**10903861**

Obec:

**Bedrč****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminačn í průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržný objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	59,26	7,6			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	93,40	12,1			-	-
	P100 návrh					-	-