

ID kritického bodu:

10901406

Obec:

Benešov

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 10.05.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Petr Jiřinec, Vanda
Tomšovičová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožení povrchovým odtokem a erozí. Na polích se převážně pěstuje řepka


ID kritického bodu:

10901406

Obec:

Benešov


Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

10901406

Obec:

Benešov**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	18,10	3,5			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	27,96	5,3			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-