

ID kritického bodu:

KB_BE01

Obec: **Žižánky**

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 10.05.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Petr Jiřinec, Vanda
Tomšovičová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Přívalové deště a splachy z polí + nekapacitní strouha.




Svažité pole nad obcí Žižánky

ID kritického bodu:

KB_BE01

Obec: **Žiňánky**

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


KB_BE01

Obec:

Žižňanky

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržovaný objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	3,23	0,8			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	5,00	1,2			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-