

Ohrožená místa – Benešovský a Čerčanský potok

Ohrožené místo: BENESOVSKY P 0011- Bedrč

Potenciální ohrožení říčními povodněmi na soutoku Benešovského a Okrouhlického potoka – dvou zhruba stejně velkých potoků s obdobnými Q_N .



Obrázek 5-1: Situace záplavového území a foto ohroženého místa (BENESOVSKY_P_0011)

Ohrožené místo: BENESOVSKY P 0012- Podmračí

Ohrožení říčními povodněmi ze stále rostoucích povodňových průtoků na Benešovském potoce – v důsledku stále se zvětšujících zpevněných ploch v Benešově (díky rozvoji města). Ohroženy jsou 2 domy stálého bydlení - největší problémy v r. 1987.



Obrázek 5-2: Situace záplavového území a foto ohroženého místa (BENESOVSKY_P_0012)

Ohrožené místo: BENESOVSKY P 0013- Ztracená Stopa


Ohrožení říčními povodněmi z Benešovského potoka - průmyslový areál u Medunského potoka.



Obrázek 5-3: Situace záplavového území a foto ohroženého místa (BENESOVSKY_P_0013)

Ohrožené místo: CERCANSKY P 0013 - Čerčany

Většina mostků a propustků na toku je tvořena kruhovými profily, které nejsou dostatečně čištěny – způsobují vybřežení.



Obrázek 5-4: Situace záplavového území a foto ohroženého místa (CERCANSKY_P_0013)

Ohrožené místo: CERCANSKY P 0014 - Čerčany

Při vyšších průtocích může dojít k přelití rybníku u trati, ul. Nádražní, a zaplavení viaduktu pod železnicí.



Obrázek 5-5: Situace záplavového území a foto ohroženého místa (CERCANSKY_P_0014)