

ID kritického bodu:

KB_MN11

Obec:

Svojetice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 23.08.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Bernstein
Baierová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Povodí kritického bodu je velmi malé a téměř celé se nachází v pramenné oblasti bezejmeného přítoku Mnichovky. Pramenná oblast je zároveň mokřadem, který působí příznově z hlediska retence vody v krajině a zmírnění následků přívalových povodní. Bežný průtok korytem pod kritickým bodem je za běžného stavu zanedbatelný. Tomu odpovídá i kapacita koryta a propustků.


ID kritického bodu:

KB_MN11

Obec:

Svojetice

Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


KB_MN11

Obec:

Svojetice

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu



Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržovaný objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	3,25	0,6			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	4,88	0,9			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-