

ID kritického bodu:

10900871

Obec:

Mirošovice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření**Ohroženost KB:** ohrožený**Datum šetření:** 12.04.2017**Účastník šetření -
zástupce obce:** Bernstein
Zvěřina, Vašíček

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Kritický bod leží na páteřním toku - Kunickém potoce - cca 6 km od jeho pramene. Plocha je tedy poměrně velká, což se projevuje v celkovém objemu odtoku, který dosahuje bezmála 200 000 m³. Navíc je součástí povodí tohoto kritického bodu i cca pětikilometrový úsek dálnice D1, jehož odvodnění je mnohde zaústěno přímo do Kunického potoku. Kvůli tomu dochází ke zvýšeným průtokům v intravilánu Mirošovic často při intenzivních srážkových epizodách i v případě, že jejich celkový úhrn srážky není příliš velký.



*Upravené koryto Kunického potoka v
intravilánu Mirošovic*


ID kritického bodu:

10900871

Obec:

Mirošovice


Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

10900871

Obec:

Mirošovice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	190,68	11,0			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	319,90	18,6			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-