

ID kritického bodu:

10900511

Obec:

Mnichovice

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 27.03.2017

**Účastník šetření -
zástupce obce:** Bernstein
Pecková

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Kritický bod leží na Struhařovském potoce asi 350 m nad soutokem z Mnichovkou nad lokalitou Zittova Mlýna. Plocha povodí KB zabírá většinu plochy povodí Struhařovského potoka, což má za následek poměrně vysokou kulminační hodnotu odtoku i velký objem povodňové vlny. Povodí kritického bodu se velkou měrou podílí na vybřežování vod v intravilánu Mnichovic v několika lokalitách.


ID kritického bodu:

10900511

Obec:

Mnichovice


Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:

10900511

Obec:

Mnichovice**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	130,05	11,5			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	207,27	18,6			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-