

ID kritického bodu:

**10900867**

Obec:

**Kunice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 06.04.2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Bernstein,  
Šíma, Vašíček

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Povodí kritického bodu je z větší části zalesněno, část pokrývají pole a menší část je tvořena intravilánem místní části Horní Lomnice. Koryto toku je nekapacitní a proto dochází k přímému povrchovému odtoku.


ID kritického bodu:

**10900867**

Obec:

**Kunice**

## Lokalizace kritického bodu



ID kritického bodu:


10900867

Obec:

Kunice

## Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

## Časový průběh v uzávěrovém profilu



## Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržený objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	5,89	1,4			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	10,55	2,4			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-